

Encontro anual de
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UNESPAR

**ANÁLISE COMPARATIVA DA INFRAESTRUTURA DE UM BAIRRO CENTRAL E O
OUTRO PERIFÉRICO NA CIDADE DE ENGENHEIRO BELTRÃO – PR**

Marcia Cristina Cavalcante (PIC, CNPQ)
Unespar – Campus de Campo Mourão, marcia_cavalcante18@hotmail.com

Fábio Rodrigues da Costa (Orientador), fabiorcmestrado@bol.com.br
Unespar – Campus de Campo Mourão

RESUMO: A presente pesquisa teve como pretensão realizar uma análise comparativa de dois bairros da cidade de Engenheiro Beltrão situada no estado do Paraná, sendo que um se encontra em uma área central e o outro em uma área periférica. O trabalho se justificou pela importância do planejamento urbano em pequenas e médias cidades, bem como estabelecer um parâmetro sobre a qualidade da infraestrutura dos dois bairros. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa constou na leitura de trabalhos teóricos especializados e trabalhos empíricos através da aplicação de entrevistas semiestruturadas, na qual buscamos conhecer a opinião dos moradores em relação à qualidade da infraestrutura. Com a realização da pesquisa constatamos que existem algumas diferenças consideráveis entre os dois bairros, tendo em vista que o conjunto da área central se encontra em bom estado, possuindo asfalto, iluminação pública de qualidade e maior segurança, sendo que a maior reclamação apontada pelos moradores foi a não existência de nenhuma área de lazer, como uma praça. Já em relação ao conjunto da área periférica visualizamos que a estrutura do mesmo se encontra danificada, com iluminação pública debilitada, na qual muitos postes estão com as luzes queimadas, somente a rua principal é asfaltada, a coleta de lixo ocorre somente uma vez por semana trazendo constrangimentos para os moradores, que acabam ficando com o lixo acumulado em frente as suas residências, também ocorreram algumas reclamações em relação à segurança do bairro, tendo em vista que é freqüente ocorrências policiais acontecerem. Além destes problemas verificados na infraestrutura do conjunto, a praça localizada no mesmo se encontra danificada, com brinquedos quebrados, lixo acumulado, grama sem ser podada, apontando que não está ocorrendo manutenção neste local pelo poder público do município. Portanto, com este projeto podemos comparar as condições da infraestrutura destes dois bairros localizados em áreas distintas da cidade, constatando que há a qualidade da infraestrutura no bairro central é melhor e mais cuidada em comparação com o bairro periférico.

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Infraestrutura. Qualidade de vida.